

Số: 370(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**THÔNG BÁO HÀNG HẢI**  
**Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là đồ sắt bị đắm tại khu vực hạ lưu phao 16 luồng hàng hải Phà Rừng**

HPG - 157 - 2018

Vùng biển : Hải Phòng

Tên luồng : Phà Rừng

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc đồ sắt bị đắm tại luồng hàng hải Phà Rừng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là đồ sắt bị đắm tại hạ lưu phao 16 luồng hàng hải Phà Rừng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
20°56'01.2"	106°45'57.1"	20°55'57.6"	106°46'03.9"

Vị trí đồ sắt bị đắm nằm ở phía bên trái luồng hàng hải Phà Rừng, cách biên trái luồng hàng hải Phà Rừng khoảng 90m, cách phao 16 khoảng 520m về phía hạ lưu.

**HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI**

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực đồ sắt đắm nói trên.

*Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ <http://www.vms-north.vn>*

**Nơi nhận:** *X*

- Bộ GTVT;
- Vụ vận tải - Bộ GTVT;
- Bộ tư lệnh Hải quân;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Báo giao thông;
- Cục Đường sông Việt Nam;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
  - + Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí;
  - + Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí;
  - + Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế.
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Mai Xuân Thắng*  
Mai Xuân Thắng