

Số: 45(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu TB 3118.TS bị đắm tại luồng hàng hải Diêm Điền – Thái Bình

TBH - 02 -2019

Vùng biển : Thái Bình

Tên luồng : Diêm Điền

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố tàu TB 3118.TS bị đắm tại luồng hàng hải Diêm Điền – Thái Bình; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu TB 3118.TS bị đắm tại luồng hàng hải Diêm Điền – Thái Bình tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
20°31'58.3"	106°36'11.5"	20°31'54.7"	106°36'18.2"

Vị trí tàu đắm nằm bên trái luồng, cách phao 12 về phía hạ lưu khoảng 320m và cách biên trái luồng khoảng 17m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Diêm Điền tăng cường cảnh giác khi đi qua vị trí tàu đắm nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ <http://www.vms-north.vn>

Nơi nhận:

- Bộ GTVT;
- Vụ vận tải - Bộ GTVT;
- Bộ tư lệnh Hải quân;
- Cục Hàng hải Việt Nam:
- Báo giao thông;
- Cục Đường thủy nội địa;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí;
 - + Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí;
 - + Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế.
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Thái Bình;

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Xuân Thắng