

Số: 71 / (T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

Hải Phòng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về chương ngại vật nguy hiểm mới phát hiện
là tàu Fortune Freighter bị cạn tại đoạn Lạch Huyện luồng Hải Phòng

HPG - 18- 2019

Vùng biển : Hải Phòng

Tên luồng : Hải Phòng

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an
toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Tàu Fortune Freighter bị cạn tại khu vực phao số 22 đoạn Lạch Huyện
luồng hàng hải Hải Phòng, vị trí tàu có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN2000		Hệ WGS84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
Mũi	20°47'10.3"	106°54'54.9"	20°47'06.7"	106°55'01.7"
Lái	20°47'13.0"	106°54'51.3"	20°47'09.4"	106°54'58.1"

Vị trí tàu cạn nằm ngoài luồng, về phía bên trái luồng khu vực phao số 22
đoạn Lạch Huyện, điểm gần luồng nhất nằm cách bên luồng khoảng 175m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng tăng
cường cảnh giới, tuân thủ sự điều tiết của các cơ quan chức năng khi đi qua khu
vực tàu cạn nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <http://www.vms-north.vn>.

Nơi nhận:

- Bộ GTVT;
- Vụ vận tải - Bộ GTVT;
- Bộ tư lệnh Hải quân;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tạp chí Hàng hải;
- Cục Cảnh sát biển;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Xuân Thắng