

Số: 156/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về chương ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu HB Cửu Long bị
đắm tại khu vực luồng Kỳ Hà-Quảng Nam

QNM-07-2019

Vùng biển : Quảng Nam

Tên luồng : Luồng Kỳ Hà

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố tàu HB Cửu Long bị đắm tại khu vực luồng Kỳ Hà-Quảng Nam; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chương ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu nạo vét HB Cửu Long bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý:

| Tên điểm | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ |
| Mũi | 15°28'41.5" | 108°40'00.7" | 15°28'37.8" | 108°40'07.2" |
| Lái | 15°28'40.8" | 108°40'03.0" | 15°28'37.1" | 108°40'09.5" |

Vị trí tàu đắm nằm trong luồng, cách phao 17 về phía thượng lưu khoảng 35m; vị trí lún vào luồng sâu nhất là mũi tàu nằm cách biên phải luồng khoảng 17m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Kỳ Hà tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên. Tuân thủ theo sự điều tiết của các cơ quan chức năng tại khu vực tàu đắm nếu có.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <http://www.vms-north.vn>

Nơi nhận:

- Bộ GTVT;
- Vụ ATGT - Bộ GTVT;
- Bộ tư lệnh Hải quân;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tạp chí Hàng hải;
- Cục Đường thủy nội địa;
- Cục Cảnh sát biển;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 - + Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC);
 - + Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP);

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Xuân Thắng